

г. Москва

«25» 01 2016 г

Акт Б.И.

Адрес объекта:

Тарусская ул. Дом 22к1

Ф.И.О. Желоб Павел Сергеевич

Телефон 8 926 758 9591

О (об) комиссионное обследование жилого фонда
дома 22к1 по Тарусской ул.

Акт составлен представителем ГБУ «Жилищник района Ясенево»

через 2 ул. Березовкин Николай Александрович

В присутствии следующих лиц Нач. инженерного отдела МП Упробдор,
председатель комиссии НКК коллега Кротов А.В.

Краткая характеристика дома:

Год постройки 1986; серия Ц-700; кол-во этажей 22

Квартира расположена на _____ этаже, состоит из _____ комнат; приват/неприват

Установлены (не установлены) счетчики холодного и горячего водоснабжения

ХВС № _____ показ _____ ГВС № _____ показ _____

Результаты обследования

В результате обследования выявлено:

1. Отсутствует освещение 17 единиц
2. Отсутствуют ручки на межквартирных и щитках. 1 шт.
3. Ремонт дверей на 18 эт ш/к. 16 эт, 14 не выполнен
4. Замена стекла оконных блит не выполнена
5. Ручки на дверях 4 шт (скрипачки) отсутствуют
6. Отсутствует крепеж на отопительных приборах
7. Ручки дверные 13 шт отсутствуют
8. Замена ковров 1 шт не выполнена
9. Отделение штукатурки на балконе, стенах
10. Ремонт окошки. Не выполнен
11. Открыт кафельный пол. 3 шт.
12. Работы по черной мастике водонепроницаемости.
13. Ремонт кровли группы установившейся
НКК коллега и подвального помещения, не проводился


Выводы: Обязательства по договорам NN 350, 332 выполнены, не
полностью. Фотофиксация прилагается

Особое мнение: Работы по 2015 году ГБУ Жилищник выполнены


Подписи:

Березовкин Н.А.
Желоб П.С.
Кротов А.В.

Березовкин Н.А.
Желоб П.С.
Кротов А.В.



Отсутствие крышки кабельканала



Необходим ремонт дверной коробки



Отсутствуют ручки эвакуационного выхода



Отсутствует пружина и крепление к ней



Отсутствует крепление батареи (батарея лежит на банке из-под кофе).



Разбитое и разрисованное стекло



Следы вандализма



Сломан мусороприёмный ковш



Трещина на стекле



В качестве запирающего устройства служит саморез.